

İLİ: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK000001	6	Elektrik Tesisatları Birimi	Pencere	pancelerinin küçük olması ve tavanın alçak olması	Nefes alma güçlüğü	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	İnşaat emlak birimi, yatırımlar birimi	pancelerinin değiştirilme ve genişletilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025
754259BRK000002	4	Elektrik Makineleri Laboratuvarı	Elektrik Panosu	eskiyen panoda anız olasılığı yükselmektedir.	Elektrik çarpması	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	okul idaresi	elektrik panosunun değiştirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK000003	4	Elektrik Odası	Elektrik Panosu	eskijen pano	Elektrik çarpması	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	okul idaresi	panonun değişimi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025
754259BRK000004	4	Çab Kat	Kapı	kapının eskimesi	Devrilme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	yatırımlar ve inşaat emlak birimi	kapının değişimi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025

İLİ: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
7542598RK000005	4	İs. merkez	Havalandırma	yetersiz havalandırma	Zehirlenme	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Half Yaralanma)	12	yağınlar ve inşaat emlak birimi	panjellerin genişletilerek değişimi	8331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025
7542598RK000006	4	Bodrum Kat	Pencere	panjellerin kırık olması	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Half Yaralanma)	9	yağınlar ve inşaat emlak birimi	panjellerin değişimi	8331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2025

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK000007	4	Açık Spor Alanı	Zemin	Takılıp Düşme	Takılıp düşme	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	genel bütçe	Daha uygun zeminin yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları	17/11/2024
754259BRK000008	3	Kaynak Atölyesi	Kaynak Makinesi	elektrik yalıtımı	Elektrik çarpması	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	okul idaresi	yalıtımın sağlanması, kablo değişimi	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları	17/12/2024

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK000009	3	Denetim	Elektrik Tesisatı	Elektrik Panolarının Kapaklarının açık olması ve kaçak akım rölesinin olmaması	Düm, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İdare	Elektrik Panolarının Kapaklarının kapatılması ve kaçak akım rölesinin takılması	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları	30/12/2024
754259BRK0000010	4	İdari Oda	Cisim Düşmesi	Raflardan Malzeme Düşmesi ve Dolapların Devrilmesi	Ezilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul İdaresi	Dolapların malzeme düşmesi, devrilme vb. nedenlerle sabitlenmeli gerekli durumlarda raf aralanna perde koruyucu yapılmalıdır. Kesici, delici vb. aletler ile kimyasal malzemeler bu dolaplarda diğer malzemeler ile birlikte açıkta bulundurulmamalı uygun şekilde depolanması sağlanmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/12/2024

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000011	9	Derslik	Acil Durum Aydınlatması	Acil çıkış yollarını gösteren yön ve çıkış levhalarının ışıklı olmaması.	Çarpma, Taklup Düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	okul idaresi	Acil çıkış yollarını gösteren yön ve çıkış levhalarının ışıklı olması.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	01/09/2025
754259BRK0000012	7	İdari Oda	Acil Durum Aydınlatması	Acil çıkış yollarını gösteren yön ve çıkış levhalarının ışıklı olmaması.	Çarpma, Taklup Düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	okul idaresi	Acil çıkış yollarını gösteren yön ve çıkış levhalarının ışıklı olması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/12/2024

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	İliddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000013	4	İmalat İşlemleri Atölyesi	Torna Tezgahı	Makinelerin eski olması	El sızışması, İş gücü kaybı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	okul idaresi	Makinelerin Periyodik bakımları(Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık) yapılmalı, makineler yenilenmelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2024
754259BRK0000014	3	Temel İmalat Atölyesi	Acil Durum Butonu	Makine Şalterlerinde (Açık/Kapalı, VII, Start Stop) gibi işaretlerin olmaması	Malzeme Hasarı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	okul idaresi	Şalterlerde Açık/Kapalı ayarını olmadıçından, bir anza yada elektrik kesilmesi esnasında Makinenin kapalı olduđu anlaşılmaz ve sonrasında ariden çalışan makine etrafındakilere zarar verebilir. Makine Şalterleri deđimlidir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/11/2024

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000015	3	Temel İmalat Atölyesi	Torna Tezgahı	Makinelerin yardımcı Avadanlık ve parçalarının eksik olması	İş gücü kaybı, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul İdaresi	Makinelere iş yapmak için kullanılan yardımcı takımlar eski, eksik ve iş görmez durumda. Makinelerin üzerindeki uyarı ve uygulama tabloları sökülmemiş. Makinelere kullanılan takım ve yardımcı parçaların yenisi alınmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/11/2024
754259BRK0000016	4	Temel İmalat Atölyesi	Yangın Tüpü	Yangın Söndürme Dolaplarının olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mallı Kayıp)	2	Okul İdaresi	Atölye girişinde bulunan eski yangın söndürme dolabı çalışmamaktadır. Yangın söndürme dolaplarının yenilenmesi gerekir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2024

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000017	4	Kaynak Atölyesi	Duman Aspiratörü	Kaynak Atölyesinde ortaya çıkan gazların dışarı atılması	Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	okul idaresi	Her ne kadar Atölyede Davlunbaz ve Aspiratör sistemi kurulmuş ise de kaynak uygulama noktası ile aspiratör arasındaki mesafe fazla olduğundan çıkan gazlar tam toplanamayacaktır. Çıkan gazların operasyon noktasına en yakın yerden çekilmesi için önlem alınmalıdır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2024
754259BRK0000018	3	Kaynak Atölyesi	Uyan Levhası	Uyan Levhalının Yetersiz Olması	Çarpma,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	okul idaresi	Atölye içinde genel ve Makinelerin üzerinde yrdlendirme ve uyan levhalının yetersiz olması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2024

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike UNSURLARI	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000019	4	Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Albiyesi	Acil Durum Bulunu	Makinelere Acil Stop Düğmesi Yok	Malzeme Hasarı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	okul idaresi	Makinelere koruyucu parçaları çıkarılmamalı, kullanılan ekipmanlar yeni riskler oluşturmamalıdır. Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilmeyecek şekilde olmalıdır. Acil Stop Düğmelerinin Eksiksiz olması gerekir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	01/09/2025
754259BRK0000020	4	Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Albiyesi	Acil Durum Organizasyonu	Uyan Levhalının Yetersiz Olması	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	okul idaresi	Albiye içinde genel ve Makinelerin üzerinde yerleştirilme ve uyan levhalının yetersiz olması. Elektrik Panoları, Makine, KKD kullanım uyarıları gibi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	01/09/2025

İL: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000021	3	Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi	Toz	Toz-Talaş Toplama Sistemi	Akciğer Hastalığı, Göz Tahribatı, Meslek Hastalığı, Nefes alma güçlüğü	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	okul idaresi	Makinelerin Talaş Toz Toplama sistemi bulunmamaktadır. Makinelerde çalışıldığında ortam sürekli toz olduğundan çalışan sağlığı açısından tozu ortama uzun süreli maruziyetler olmaktadır. Makinelere özel yada Atölyenin tamamına merkezi sistem Talaş Toplama Sistemi kurulmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2025
754259BRK0000022	3	Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi	Daire Testere Makinesi	Daire Testere Makinesi Testere Koruyucusunun olmaması	El Kesilmesi, Uzun kayı, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	okul idaresi	Daire Testere Makinesinde testere koruyucusu bulunmamaktadır. Tablânın üzerinde bulunan kısmı sürekli açıkta durduğundan çalışma esnasında parça ve toz fırlatma ile el kesme tehlikesi oluşmaktadır. Makinelerin koruyucu parçaları çıkarılmamalı, kullanılan ekipmanlar yeni riskler oluşturmemelidir. Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/11/2025

İLİ: MARDİN
İLÇESİ: ARTUKLU
KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
754259BRK0000023	4	Mobilya Ve İç Mekân Tasarım Atölyesi	Kalınlık makinesi	Kalınlık Makinesi Talag Alma Ağızı, koruyucu ve uyarı yok	Jzu kaybı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	okul idaresi	Kalınlık Makinesinin Talag alma ağızı açık, koruyucu ve uyarıcı yok. Kesici Topu görünüyor ve çalışan ve öğrencileri yaralama tehlikesi mevcut. Bir Davlunbaz yapıp, bıçakların el ile ulaşamama mesafesinde olması gerekir	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	01/09/2025

İL: MARDİN

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇESİ: ARTUKLU

KURUM ADI: Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tahlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risik Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Risikler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	MUSTAFA AYDIN		Bilgi Sorumlusu Uzman/Kurup Öğrencisi	HAKAN ORAL	
İş Güvenliği Uzmanı	-		Çalışan Temsilcisi	CELAL EROL	
İşyeri Hekimi	-		Destek Elemanı 1	TURGUT BALA	
Destek Elemanı 2			Destek Elemanı 3		
Destek Elemanı 4			Bilgi Sahibi Çalışan 1	Mehmet ÇAMURDAŞ	
Bilgi Sahibi Çalışan 2			Bilgi Sahibi Çalışan 3		
Bilgi Sahibi Çalışan 4			Bilgi Sahibi Çalışan 5		
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY

Cengiz BAYRAM